



Summary Visit PT. KOPERASI PRIMA JASA - 2026-01-19

| No | Station Name | Warranty | Lifetime | Problem |
|----|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Fresh Fruit Bunch No.1 | 7.500 H / 36 Bln | ±9.575 jam operasional (28 bulan) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi rel/liner sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melanjutkan penvisipan rel/liner bagian atas dan bawah. *URGENT</u> • <u>Kondisi sprocket dummy sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian sprocket dummy</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 8.525 jam + (3 Bulan x 25 Hari kerja x 14 Jam kerja) = 9.575 Jam Operasional Pabrik (28 bulan), |
| 2 | Fresh Fruit Bunch Over Flow | | ±18.400 jam operasional (73 bulan) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller dan bushing faktor operasional dan faktor lifetime sudah maksimal</u> • <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian conveyor chain</u> • <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan penvisipan dengan brand lain faktor adanya penambahan panjang body konstruksi</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 17.350 jam + (3 Bulan x 25 Hari kerja x 14 Jam kerja) = 18.400 Jam Operasional Pabrik (73 bulan), |
| 3 | Inclined Empty Bunch Conveyor | 15.000 H / 36 Bln | ±3.750 jam operasional (10 bulan) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi beberapa lock nut lepas</u> • <u>disarankan untuk melakukan pemasangan lock nut yang lepas</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 2.700 jam + (3 Bulan x 25 Hari kerja x 14 Jam kerja) = 3.750 Jam Operasional Pabrik (10 bulan), |