



Summary Visit PT. KRIYA SWARNA PUBIAN - 2025-10-20

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Cracked Mixture Elevator	15.000 H / 36 Bln	±2.700 jam operasional (6 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Kondisi teeth sprocket sudah mengalami keausan</u>• <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian sprocket bagian bawah</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 200 jam + (5 Bulan x 25 Hari kerja x 20 Jam kerja) = 2.700 Jam Operasional Pabrik (6 bulan),
2	Wet Kernel Elevator	15.000 H / 36 Bln	±2.980 jam operasional (6 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Kondisi komponen conveyor chain mengalami keausan faktor equipment yang basah dan mengandung kalsium karbonat</u>• <u>Kondisi rel/liner mengalami keausan</u>• <u>disarankan untuk melakukan penyisipan rel/liner</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 480 jam + (5 Bulan x 25 Hari kerja x 20 Jam kerja) = 2.980 Jam Operasional Pabrik (6 bulan),