



Summary Visit PT. MUARATOYU SUBUR LESTARI - 2025-09-10

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Fuel Inclined Boiler		±18.820 jam operasional (73 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• <u>disarankan untuk melakukan adjusting pada sprocket dan shaft dan alignment konstruksi</u>• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller dan bushing faktor operasional</u>• <u>Kondisi rel/liner mengalami keausan</u>• <u>disarankan untuk melakukan penvisipan rel/liner</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 17.570 jam + (5 Bulan x 25 Hari kerja x 10 Jam kerja) = 18.820 Jam Operasional Pabrik (73 bulan),