



Summary Visit PT. MUARATOYU SUBUR LESTARI - 2026-02-10

| No | Station Name | Warranty | Lifetime | Problem |
|----|-------------------------------|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Fresh Fruit Bunch Return | | ±700 jam operasional (6 bulan) | <ul style="list-style-type: none">• <u>Kondisi rel/liner mengalami keausan</u>• <u>disarankan untuk melakukan penvisipan rel/liner</u>• <u>Disarankan untuk memaksimalkan penggunaan steam injection untuk meminimkan kotoran pada conveyor chain</u>• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pemasangan baru full MAX pada tanggal 10 Agustus 2025</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 4 Bulan x 25 Hari kerja x 7 Jam Kerja = 700 Jam Operasional Pabrik (6 bulan), |
| 2 | Fuel Inclined Boiler | | ±175 jam operasional (1 bulan) | <ul style="list-style-type: none">• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pemasangan baru full MAX pada tanggal 25 Januari 2026</u>• <u>Kondisi sprocket masih menggunakan yang lama dan scrapper sudah dilakukan pergantian dengan yang baru</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 1 Bulan x 25 Hari kerja x 7 Jam Kerja = 175 Jam Operasional Pabrik (1 bulan), |
| 3 | Inclined Empty Bunch Conveyor | | ±175 jam operasional (1 bulan) | <ul style="list-style-type: none">• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pemasangan baru tidak full MAX pada tanggal 25 Januari 2026, terdapat brand lain sebanyak 7 roll</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 1 Bulan x 25 Hari kerja x 7 Jam Kerja = 175 Jam Operasional Pabrik (1 bulan), |