



Summary Visit PT. KOPERASI PRIMA JASA - 2025-10-02

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Fresh Fruit Bunch No.1		±8.525 jam operasional (25 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi conveyor chain sudah mengalami kemuluran</u> • <u>disarankan untuk melakukan adjusting pada take up bearing</u> • <u>Kondisi rel/liner sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan penyisipan rel/liner bagian atas dan bawah</u> • <u>Kondisi sprocket dummy sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 7.325 jam + (4 Bulan x 25 Hari kerja x 12 Jam kerja) = 8.525 Jam Operasional Pabrik (25 bulan),
2	Fresh Fruit Bunch Over Flow		±17.350 jam operasional (70 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami kemuluran dan keausan pada roller dan bushing faktor operasional dan faktor lifetime sudah maksimal</u> • <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian conveyor chain</u> • <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan penyisipan dengan brand lain faktor adanya penambahan panjang body konstruksi</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 16.150 jam + (4 Bulan x 25 Hari kerja x 12 Jam kerja) = 17.350 Jam Operasional Pabrik (70 bulan),
3	Inclined Empty Bunch Conveyor	15.000 H / 36 Bln	±2.700 jam operasional (7 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi rel/liner mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melanjutkan penyisipan rel/liner</u> • <u>Disarankan untuk melakukan pemasangan plat pelindung conveyor chain pada jatuhnya umpan dari chute untuk menghindari terjadinya keausan yang signifikan. *URGENT</u> • <u>Disarankan untuk melakukan pembersihan tumpukan umpan pada hooper untuk menghindari terjadinya scrapper bengkok ketika melewati sprocket dan terjadinya chain slip (lompat)*URGENT</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 1.500 jam + (4 Bulan x 25 Hari kerja x 12 Jam kerja) = 2.700 Jam

				<i>Operasional Pabrik (7 bulan),</i>
--	--	--	--	--------------------------------------

