



Summary Visit PT. MURINI SAM SAM 2 - PELINTUNG - 2026-07-25

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Under Tippler No. 1	15.000 H	10.034 jam operasional (37 bulan)	• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller, bushing, dan plate faktor operasional</u> • <u>sudah dibudgetkan pergantian chain tahun 2027</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 29.554 jam - HM awal 19.520 jam = 10.034 Jam Operasional (37 bulan),
2	Under Tippler No. 2	15.000 H	3.678 jam operasional (50 bulan)	• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mulai mengalami keausan pada roller faktor operasional</u> • <u>Kondisi equipment standby (beroperasional bergantian dengan Under Tippler No. 1)</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 4.271 jam - HM awal 593 jam = 3.678 Jam Operasional (50 bulan),
3	Recycling Empty Bunch Conveyor	25.000 H	18.731 jam operasional (73 bulan)	• <u>Kondisi equipment standby (tidak beroperasi)</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 18.013 Jam + HM terakhir 718 Jam = 18.731 Jam Operasional (73 bulan),
4	Fruit Elevator No. 2	13.000 H	4.196 jam operasional (11 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 37.992 jam - HM awal 33.796 jam = 4.196 Jam Operasional (11 bulan),
5	Cracked Mixture Elevator		32.023 jam operasional (73 bulan)	• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller, bushing, dan plate faktor operasional dan lifetime conveyor chain sudah maksimal</u> • <u>sudah dischedulekan pergantian full pada bulan Agustus 2026</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 16.183 Jam + HM terakhir 15.840 Jam = 32.023 Jam Operasional (73 bulan),
6	Submerged		16 jam operasional (1 bulan)	• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pergantian full MAX periode kedua pada tanggal 06 Juli 2026</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 2.028 jam

				- HM awal 2.012 jam = 16 Jam Operasional (1 bulan),
7	Horizontal Empty Bunch No. 1		1.616 jam operasional (4 bulan)	• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pergantian full MAX periode ketiga pada tanggal 07 Maret 2026 dan sudah pada pemasangan yang benar</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 39.275 jam - HM awal 37.659 jam = 1.616 Jam Operasional (4 bulan),
8	Inclined Empty Bunch No. 2		1.681 jam operasional (4 bulan)	• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pergantian full MAX periode ketiga pada tanggal 07 Maret 2026 dan sudah dalam pemasangan yang benar</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 19.983 jam - HM awal 18.302 jam = 1.681 Jam Operasional (4 bulan),
9	Horizontal To Inclined SC 101		1.680 jam operasional (4 bulan)	• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pergantian full MAX periode ketiga pada tanggal 07 Maret 2026 dan sudah dalam pemasangan yang benar</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 19.986 jam - HM awal 18.306 jam = 1.680 Jam Operasional (4 bulan),
10	Fruit Elevator No. 3		1 Bulan	• <u>Kondisi conveyor chain sedang dalam proses pergantian full MAX periode ketiga pada tanggal 25 Juli 2026, HM saat ini dan HM pergantian adalah 44.489</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 44.489 jam - HM awal 44.489 jam = 0 Jam Operasional (1 bulan),