



Summary Visit PT. POLIPLANT SEJAHTERA - SIRIHAM MILL - 2025-10-02

| No | Station Name | Warranty | Lifetime | Problem |
|----|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fruit Elevator No. 2 | 20.000 H / 48 Bln | 3.254 jam operasional (8 bulan) | <ul style="list-style-type: none">Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 37.786 jam - HM awal 34.532 jam = 3.254 Jam Operasional (8 bulan), |
| 2 | Kernel Elevator | 15.000 H / 36 Bln | 17.006 jam operasional (36 bulan) | <ul style="list-style-type: none"><u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada bushing faktor operasional dan lifetime sudah mencapai garansi yang diberikan</u><u>disarankan untuk persiapan pergantian conveyor chain</u><u>Disarankan untuk melakukan pemasangan lock - nut (baut) yang belum terpasang, dengan ukuran 3/4" & panjang 3"</u>Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 39.302 jam - HM awal 22.296 jam = 17.006 Jam Operasional (36 bulan), |