



Summary Visit PT. SINAR SIAK DIAN PERMAI - 2026-07-23

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Auto Feeder No. 2	15.000 H	1.993 jam operasional (15 bulan)	Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 19.078 jam - HM awal 17.085 jam = 1.993 Jam Operasional (15 bulan),
2	Auto Feeder No. 1	15.000 H	3.243 jam operasional (23 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mulai mengalami keausan pada beberapa bushing faktor operasional</u> <u>Equipment dalam kondisi standby</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 3.243 Jam Operasional (23 bulan),
3	Horizontal Empty Bunch Conveyor		26.571 jam operasional (102 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller dan plate faktor operasional dan lifetime chain sudah melewati garansi yang diberikan</u> <u>disarankan untuk melakukan persiapan penggantian chain conveyor</u> <u>Kondisi rel/liner sudah mengalami keausan</u> <u>disarankan untuk melakukan penvisipan rel/liner</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 15.185 Jam + HM terakhir 11.386 Jam = 26.571 Jam Operasional (102 bulan),
4	Horizontal Bunch Crusher Conveyor	15.000 H	9.110 jam operasional (34 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller dan bushing faktor operasional</u> <u>HM pada kunjungan sebelumnya salah update, untuk kunjungan saat ini sudah menggunakan HM yang sesuai</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 14.524 jam - HM awal 5.414 jam = 9.110 Jam Operasional (34 bulan),
5	Fruit Elevator No. 2	13.000 H	5.869 jam operasional (23 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mulai mengalami keausan pada beberapa bushing faktor operasional</u>

				Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 20.629 jam - HM awal 14.760 jam = 5.869 Jam Operasional (23 bulan),
6	Fruit Elevator No. 3		298 jam operasional (1 bulan)	<u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pergantian full MAX periode kedua pada tanggal 10 Juni 2026</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 18.435 jam - HM awal 18.137 jam = 298 Jam Operasional (1 bulan),
7	Cracked Mixture Elevator No. 1	15.000 H	21.716 jam operasional (76 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller dan plate faktor operasional dan lifetime chain sudah melewati garansi yang diberikan</u> <u>disarankan untuk melakukan pergantian chain</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 25.124 jam - HM awal 3.408 jam = 21.716 Jam Operasional (76 bulan),
8	Cracked Mixture Elevator No. 2	15.000 H	21.156 jam operasional (76 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller dan plate faktor operasional dan lifetime chain sudah melewati garansi yang diberikan</u> <u>disarankan untuk melakukan pergantian chain conveyor</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 2.251 Jam + HM terakhir 18.905 Jam = 21.156 Jam Operasional (76 bulan),
9	Solid Elevator	5.000 H	4.671 jam operasional (20 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan pada roller, bushing, dan plate faktor operasional dan faktor lifetime akan maksimal</u> <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian chain conveyor</u> <u>Kondisi kupingan pada bucket sudah mengalami keausan</u> <u>disarankan untuk melakukan perbaikan / perbaikan pada kupingan yang aus</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 23.269 jam - HM awal 18.598 jam = 4.671 Jam Operasional (20 bulan),
10	Inclined Fuel Scrapper Conveyor	13.000 H	3.215 jam operasional (23 bulan)	<u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mulai mengalami keausan pada beberapa roller</u> <u>disarankan untuk tetap mempertahankan preventive maintenance satu kali dalam seminggu agar lifetime chain bisa tercapai maksimal</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 3.215 Jam Operasional (23 bulan),